

Hotel & Gaststätte Heilemann

Neuenhauser Str. 4
49835 Wietmarschen

Tel: +49 5925 255

info@hotel-heilemann.de
www.hotel-heilemann.de

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. Mai 2023 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Fotos zur Einrichtung



Hotel Heilemann
©Simon Kesting



Ansicht Gaststätte
Heilemann

Hotel: Parkplatz



Hotel: Parkplatz
©Simon Kesting

Hotel Parkplatz



Beispiel Hotel-
Parkplatz



Haupteingang Hotel
und zusätzliche
Fläche zum Ein-/
Aussteigen und
Entladen



Parkfläche und Hotel
in Sichtweite



Hotel Parkplatz

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 245 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 28 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Hotel: Eingangsbereich



Hotel:
Eingangsbereich

©Simon Kesting

Eingangsbereich

Haupteingang Hotel



Eingangsbereich Hotel

©Simon Kesting

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Nebeneingang Hotel



Nebeneingang



Nebeneingang

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen nicht klar erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: Dieser Eingang befindet sich in Zimmernähe (EG: Flure rechts/links) und kann zum Be- und Entladen des Fahrzeugs genutzt werden. Nach 22 Uhr sollen je nach Zimmernummer die entsprechenden Haupt-/Nebeneingänge genutzt werden.

Weg vom Parkplatz zu den Hoteleingängen



Weg vom Parkplatz
zum Hoteleingang
und Nebeneingang

©Simon Kesting

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Hotel: Rezeption



Hotel: Rezeption

©Simon Kesting

Rezeption



Rezeption

©Simon Kesting

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

Lobby



Lobby

©Simon Kesting



Lobby

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Doppelzimmer Komfort



Doppelzimmer
Komfort

Doppelzimmer Komfort



Beispiel Zimmertür



Doppelzimmer
Komfort

©Simon Kesting



Doppelzimmer
Komfort

©Simon Kesting



Doppelzimmer
Komfort

©Simon Kesting



Doppelzimmer Komfort

©Simon Kesting



Doppelzimmer Komfort

©Simon Kesting



Doppelzimmer Komfort

©Simon Kesting

Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Bad Komfortzimmer



Sanitärraum Doppelzimmer Komfort

©Simon Kesting



Sanitärraum Doppelzimmer Komfort

©Simon Kesting



Sanitärraum
Doppelzimmer
Komfort

©Simon Kesting



Sanitärraum
Doppelzimmer
Komfort

©Simon Kesting



Sanitärraum
Doppelzimmer
Komfort

©Simon Kesting

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Zimmerflur



Zimmerflur

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Familien suite



Familien suite

©Simon Kesting



Familien suite

©Simon Kesting



Familiensuite

©Simon Kesting

Appartement



Appartement

©Simon Kesting



Appartement

©Simon Kesting



Appartement

©Simon Kesting



Appartement

©Simon Kesting



Appartement

©Simon Kesting



Eingang zum
Appartement
und Zugang zum
Schlafraum

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Bad Apartment



Sanitärraum
Appartment

©Simon Kesting



Sanitärraum
Appartment

©Simon Kesting




Sanitärraum
Appartment

©Simon Kesting

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Zimmerflur



Zimmerflur

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Frühstücksraum



Frühstücksraum



Frühstücksraum

Frühstücksraum



Frühstücksraum



Buffetbereich



Theke
Frühstücksraum

Anmerkungen für den Gast: Das Frühstück wird in Buffetform angeboten.

Gaststätte/Restaurant: Parkplatz



Gaststätte/
Restaurant: Parkplatz

©Simon Kesting

Parkplatz Gaststätte



Parkmöglichkeit für Menschen mit Behinderung am Gaststättengebäude.



Parkplatz Gaststätte

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Gaststätte/Restaurant: Eingangsbereich



Gaststätte/
Restaurant:
Eingangsbereich

©Simon Kesting



Gaststätte/
Restaurant:
Alternativer
Eingangsbereich

©Simon Kesting

Eingangsbereich Gaststätte



Gaststätte Heilemann



Eingangstür
Gaststätte

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Weg vom Parkplatz zur Gaststätte



Weg außen vom
Parkplatz zum
Eingang

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Alternativer Zugang zur Gaststätte



Alternativer Zugang zur Gaststätte.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Gaststätte/Restaurant



Gaststätte/
Restaurant

©Simon Kesting



Gaststätte/
Restaurant

©Simon Kesting



Gaststätte/
Restaurant

©Simon Kesting

Tresen/Theke Gaststätte



Thekenbereich
Gaststätte

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

Beispiel Speiseraum Gaststätte



Beispiel Speiseraum
Gaststätte



Weitere
Räumlichkeiten

Speisekarte

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Anmerkungen für den Gast: Lesebrillen-Service

Außenbereich / Terrasse



Außenbereich
Gaststätte



Weitere
Sitzgelegenheiten
im Außenbereich der
Gaststätte

Es handelt sich um zwei Sitzflächen im Außenbereich. Mehrere Tische mit Lehnstühlen und Bänken stehen den Gästen zur Verfügung. Der Boden ist gepflastert und bietet eine gute Begeh- und Befahrbarkeit. Die Bereiche weisen keine Neigungen, Stufen oder Schwellen auf. Es ist eine Unterfahrbarkeit der Tische gegeben.

Alarm/Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel



Alarm/Hilfsmittel

©Simon Kesting

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Anmerkungen für den Gast: Die Speisekarte wird auch als pdf-Dokument auf der Internetseite bereitgestellt.

Visuell taktile Gestaltung



Visuell taktile Gestaltung

©Simon Kesting



Visuell taktile Gestaltung

©Simon Kesting

visuell taktile Gestaltung



Beschilderung Zimmer-Wegweiser



Hinweisschilder sind teilweise mit Piktogrammen versehen.



Zweisprachige Beschilderung



Hinweisschilder Gaststättenbereich

Informationen zur Orientierung sind in fotorealistischer Darstellung oder in Form von Piktogrammen verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.